


Modo de empleo



1 2



Posición 1: bobinado

Posición 2: ajuste de

tiempo

Siempre gire la corona hacia adelante



Reloj mecánico de doble escape *Oreto*



Gracias por su confianza *Oreto* la marca que marca la diferencia

usando consejos

Para un funcionamiento perfecto y preciso de su reloj durante muchos años, le recomendamos que siga cuidadosamente los consejos que se dan a continuación. Este manual es válido para todos los relojes mecánicos. A los relojes de cuerda manual se les debe dar cuerda regularmente a mano para garantizar su funcionamiento continuo (p. ej., todas las mañanas antes de ponerse el reloj en la muñeca). Para ello, coloque la corona en la posición I y gírela hacia adelante.

Configuración de la hora

Tire de la corona hasta la posición III y gírela hacia delante o hacia atrás hasta la hora deseada

Precisión

La precisión de un reloj mecánico depende de los movimientos y hábitos del usuario, y por lo tanto puede variar. Un hábil relojero de Oreto puede ajustar la precisión de un reloj dentro de los límites de tolerancia de Oreto. La mayoría de los relojes que no tienen certificación de cronómetro tener una tolerancia de precisión media del orden de -10/+30 segundos por día.

Reloj mecánico de doble escape *Oreto*



Sellando

Los relojes Oreto están diseñados para soportar hasta una presión de 5 bar (50 m / 165 ftft), No se puede garantizar de forma permanente la impermeabilidad absoluta de un reloj. Puede verse afectado por el envejecimiento de los sellos o por un golpe accidental en el reloj. Nosotros le recomendamos realizar un control de estanqueidad una vez al año con un centro de servicio autorizado Oreto.

productos nocivos

Evite el contacto directo de su reloj con disolventes, detergentes, perfumes, cosméticos, etc. : pueden dañar el brazalete, la caja o los sellos. Limpieza Le recomendamos que limpie regularmente su reloj (excepto la correa de cuero) con un paño suave y agua jabonosa tibia. Después de nadar en agua salada, enjuague su reloj con agua dulce y déjelo secar por completo.

Cuidado y mantenimiento

No exponga su reloj a cambios bruscos de temperatura (exposición al sol seguida de inmersión en agua fría) o a temperaturas extremas (por encima de 60°C o por debajo de 0°C). No exponga su reloj a fuertes campos magnéticos como que las emitidas por altavoces, teléfonos móviles, ordenadores, refrigeradores u otros dispositivos electromagnéticos. Evite los choques térmicos o de otro tipo: podrían dañar su reloj. En caso de choque violento, haga revisar su reloj por un centro de servicio autorizado de Oreto.

Reloj mecánico de doble escape **Oreto**



Servicios de mantenimiento

Como cualquier instrumento de alta precisión, para que funcione de manera óptima, un reloj debe ser revisado periódicamente. Como regla general, le recomendamos que haga revisar su reloj cada 3 o 4 años por un centro de servicio autorizado de Oreto. Tenga en cuenta, sin embargo, que dependiendo del clima y las condiciones de uso del reloj, este intervalo puede reducirse. Para beneficiarse de un servicio de mantenimiento impecable y que la garantía siga siendo válida, póngase siempre en contacto con un distribuidor o centro de servicio Oreto autorizado.

Gracias por su confianza.

La marca que marca la diferencia

